



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 15 de diciembre de 2021
AAO/DGDS/397/2021

Asunto: Cancelación de fechas
de servicio de FUCAM A.C.

MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA GERARDO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente le envío escrito de fecha 14 de diciembre de 2021, mediante el cual el Director de Calidad de FUCAM A.C. informa la suspensión de los servicios derivados del convenio de colaboración que estaban calendarizados en los días 13, 14, 15 y 16 del presente mes, debido a problemas en los equipos de mastografías, lo cual podría representar un riesgo para las beneficiarias. Sirva lo anterior para los trámites administrativos a que haya lugar.


Se anexa copia del escrito de FUCAM A.C. a esta dirección.

Sin más por el momento quedo de usted.


ATENTAMENTE

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ADRO/hrc



F-852
TA-509



FUCAM[®]
A. C.

Ciudad de México a 14 de diciembre de 2021

María Antonieta Hidalgo Torres

Directora General de Desarrollo Social
Alcaldía Álvaro Obregón
Presente

Se hace referencia a la colaboración actual entre FUCAM A. C. y la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México para la realización de mastografías a las mujeres mayores de 40 años, a fin de fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama.

Sobre el particular, informo la causa por la cual ha sido necesario suspender el servicio los días 13, 14, 15 y 16 del presente mes.

El equipo de mastografía presentó problemas de corriente de ánodo y corriente de filamentos del tubo de Rayos X, provocando que el equipo funcionara únicamente en técnica manual con kilovoltajes bajos y miliamperajes altos. El uso del equipo en estas condiciones es un riesgo para las pacientes ya que se están exponiendo a mayores dosis de radiación y adicionalmente afecta directamente en la calidad de la imagen adquirida.

Por tal motivo fue necesario detener la operación de la unidad móvil, para que el personal del área biomédica de FUCAM A. C., en conjunto con el personal técnico de la empresa de servicio de mastografía realizaran las acciones correctivas correspondientes.

Posterior a la revisión y diagnóstico de la falla se realizará la calibración de corrientes de filamento del tubo de Rayos X y calibraciones del detector para restablecer al 100% el funcionamiento del equipo, habiendo realizado las pruebas de calidad necesarias.

Se reitera el compromiso por parte de FUCAM A.C. para otorgar un servicio que cumpla y cuide en todo momento la seguridad de las pacientes, así mismo, estamos en la mayor disponibilidad para reprogramar las fechas en comento a la brevedad posible y a la mayor conveniencia suya.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo.

Atentamente


Dr. Pablo Moreno Sánchez
Director de Calidad