




CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



Álvaro Obregón

GOBIERNO DELEGACIONAL 2015 - 2018

Delegación Álvaro Obregón
Dirección General de Servicios Urbanos
Dirección de Preservación y
Conservación de Medio Ambiente

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017

Oficio: DAO/DGSU/DPCMA/A/2427/2017

ASUNTO: AUTORIZACION DERRIBO
DE 01 ÁRBOL
VÍA PÚBLICA

Folio: 112016-307336

26 MAR 2017
DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS Y CONTROL

0682
A B C
[Handwritten signatures and stamps]

José Luis Amezaga Huerta
Coordinador De Parques y Jardines
Presente

En atención a la solicitud ingresada por la C. Louri Taran, a este Órgano Político Administrativo, a través del Centro de Atención Ciudadana, mediante el Folio: 112016-307336, al cual se le asignó el Número Interno D.P.C.M.A. 4008/2017, donde solicita el derribo de 01 árbol, ubicado en , de esta Delegación.

- I.- Por lo que el día 02 de marzo de 2017, personal adscrito a esta Dirección, se constituyó en el lugar señalado en la solicitud con el objeto de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente para dictaminar sobre el individuo arbóreo solicitado.
- II.- Conforme a lo estipulado en el artículo 118 párrafo cuarto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se realizó el Dictamen Técnico de arbolado, en el cual se cuantificó 01 árbol que se ubica sobre banqueta en vía pública.
- III.- Determinándose el derribo de 1 árbol de nombre común Hule, que se encuentra en el domicilio indicado, por lo que queda sujeto al artículo 118 fracción I, IV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y a la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, en sus numerales 7., 7.4., 7.4.1., 7.4.3.

DICTAMEN TECNICO DE ARBOLADO

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACION	ALTURA MT	DAP CM	DIAMETRO DE COPA MT.	ESTRUCTURA	CONDICION GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES (100)	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	HULE/ <i>Ficus elastica</i>		Banqueta sobre vía pública.	10	45	6	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5	5 a 19	Ninguno	Vivienda	DERRIBO	Árbol con raíces expuestas, extendidas sobre banqueta, malformado que fracturo banqueta. Carencia de estructura natural, con rebrotes y presencia de madera muerta y cavidades en el tallo y ramas hacia ventana de la vivienda.


En Álvaro Obregón, seguimos trabajando juntos

Calle Canario esq. Calle 10, Col. Tlalteca México D.F., C.P. 01150

Tel. Tel. 5273-6653 Folio: 112016-307336 Correo: jose.espiñoza@aobregon.cdmx.gob.mx

DELEGACIÓN
ÁLVARO OBREGÓN
4549
29 MAR 2017
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
Diana
1073





IV.- Derivado de lo anterior se le instruye que de acuerdo a su programación, se realice el derribo de 1 árbol de nombre común Hule, que se yergue sobre banqueta en vía pública, en [redacted] de esta Delegación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 87, 88, 89 y 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, debiendo apegarse en estricto a lo señalado en la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015; observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (no afectar a vecinos, vialidades y bienes de uso público, etc.).


REFERENCIAS DOCUMENTALES:


- *LEY AMBIENTAL DE PROTECCION A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
- *REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.
- *NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ELABORO
EL DIRECTOR DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

AUTORIZO
EL DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS URBANOS


JOSÉ ESPINOZA AYALA


JESÚS GARCÍA LANDERO

C.c.c.e.p. María Antonieta Hidalgo Torres.- Jefa Delegacional (jefatura.gestion@dao.gob.mx)
Jesús García Landero.- Director General de Servicios Urbanos (urbanos.gestion@dao.gob.mx)
Dirección de Preservación y Conservación del Medio ambiente, D.P.C.M.A. 4008/2017
Oficina de arbolado
JEA/dsz/sivy

