



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Eliminado la firma de conformidad con las Resoluciones RR 1774/18 y RRA 1780/18 que establecen que la firma es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021
AAO/DGSCC/DS/0441/2021

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PODA DE 105 (CIENTO CINCO) ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA
PROYECTO GANADOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – 2021
COL. BALCONES DE CEHUAYO 10-025**

EMPRESA VISIÓN ECOLÓGICA S.A DE C.V.

Eliminado el domicilio

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO GANADOR DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 - 2021 DE LA COLONIA BALCONES DE CEHUAYO (10-025)
P R E S E N T E

En relación a su solicitud ingresada a esta unidad administrativa con número de turno **DGSCC 0173_2021** donde solicita la valoración técnica y dictaminación de sujetos arbóreos de la colonia **BALCONES DE CEHUAYO (10-025)**, lo anterior para que **VISIÓN ECOLÓGICA S.A DE C.V.** se encuentre en condiciones de dar cumplimiento al contrato No. **AAO-DGODU-106-AD-O-2021**; por lo anterior, en observancia a las disposiciones aplicables previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y en virtud del Aviso de fecha 7 de febrero de los corrientes, por el cual, se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultada la Estructura Orgánica aprobada mediante registro Número OPA-AO-3/010119, en el que la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático quedó registrada ante la Secretaría de Administración y Finanzas como parte de la estructura de la Alcaldía Álvaro Obregón, quien suscribe el presente para los fines que tenga lugar. Señalado el ámbito de competencia de esta **Dirección de Sustentabilidad** adscrita a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático** y en atención a su solicitud, se informa que se realizó recorrido por las calles de las colonias que se describen a continuación ubicados en

Eliminado el domicilio

de esta Alcaldía Álvaro Obregón, hago de su conocimiento lo siguiente:

- I. En fecha **14 al 16 de diciembre del 2021**, personal adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, de esta Alcaldía Álvaro Obregón, se constituyó en el domicilio señalado en la solicitud de referencia, con el propósito de realizar el reconocimiento del sitio, la inspección ocular y el levantamiento de la información pertinente.
- II. Con fecha del **14 al 16 de diciembre del 2021**, personal técnico operativo adscrito a la **Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático**, capacitado y certificado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, realizó el Dictamen Técnico del arbolado, evaluando entre otras cosas, las características dendrométricas y fitosanitarias del sujeto arbóreo, así como del sitio donde se localiza, ello en estricto apego a lo previsto en el Artículo 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y, el numeral 5.3 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los Requisitos y Especificaciones Técnicas que deberán cumplir las Personas Físicas, Morales de Carácter Público o Privado, Autoridades, y en general todos aquellos que realicen

Eliminado el domicilio de conformidad con las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 que establecen que el domicilio, al ser el lugar donde reside habitualmente una persona física, constituye un dato personal y, por ende confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la misma. Por consiguiente, dicha información se clasifica como confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, en relación con el Título IV del Reglamento de los Procedimientos Operativos en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, y solo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso de su titular.



poda, derribo, trasplante y restitución de árboles aplicable a la Ciudad de México, de conformidad con la siguiente descripción:

- I. Se dictaminó procedente la poda de 105 (ciento cinco) árboles de las especies AGUACATE/*Persea gratissima*, 4 (cuatro); AILE/*Alnus acuminata*, 4 (cuatro); CAPULÍN/*Prunus serotina*, 5 (cinco); CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*, 10 (diez); CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens*, 1 (uno); CIRUELO/*Prunus domestica*, 2 (dos); COLORÍN/*Erythrina americana*, 2 (dos); EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*, 4 (cuatro); EUCALIPTO DOLLAR/*Eucalyptus cinerea*, 1 (uno); FICUS/*Ficus benjamina*, 11 (once); FRESNO/*Fraxinus uhdei*, 11 (once); JACARANDA/*Jacaranda mimosaeifolia*, 7 (siete); LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, 21 (veintiuno); LIMONERO/*Citrus limon*, 1 (uno); NÍSPERO/*Eriobotrya japonica*, 4 (cuatro); PALMA WASHINGTONIA/*Washingtonia robusta*, 1 (uno); PERA/*Pyrus communis*, 1 (uno); PINO/*Pinus sp.*, 3 (uno); PIRUL/*Schinus molle*, 6 (seis); TROENO/*Ligustrum lucidum*, 4 (cuatro); YUCA/*Yuca elephantipes*, 3 (tres). que se yerguen en [REDACTED]


Eliminado el domicilio

[REDACTED] de esta Alcaldía Alvaro Obregón, por lo que las acciones a ejecutar quedan sujetas al cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, para garantizar el estricto cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas que deberán aplicarse en la realización de actividades de poda, derribo, trasplante y restitución de árboles, previo a la ejecución de los trabajos.

Derivado de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículos 29 fracción X, 51, 71 fracción XI y 75 fracción XIII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 6 fracción IV, 10 fracción IV, 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, así como en virtud del Acuerdo por el que se delegan en la Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático, Dirección de Sustentabilidad y la Coordinación de Manejo y Conservación de Recursos Naturales, las facultades en materia de poda, derribo y trasplante, publicado por la Alcaldía Álvaro Obregón el 11 de noviembre de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esta Dirección General de Sustentabilidad y Cambio Climático resuelve.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
2021-2024

ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO
CLIMÁTICO
DIRECCIÓN DE SUSTENTABILIDAD



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

PRIMERO.- Se **AUTORIZA** realizar bajo su estricta y exclusiva responsabilidad durante los próximos 15 días naturales a partir de la recepción del presente, la poda de 105 (ciento cinco) árboles de las especies AGUACATE/*Persea gratissima*, 4 (cuatro); AILE/*Alnus acuminata*, 4 (cuatro); CAPULÍN/*Prunus serotina*, 5 (cinco); CEDRO BLANCO/*Callitropsis lusitanica*, 10 (diez); CIPRÉS ITALIANO/*Cupressus sempervirens*, 1 (uno); CIRUELO/*Prunus domestica*, 2 (dos); COLORÍN/*Erythrina americana*, 2 (dos); EUCALIPTO/*Eucalyptus camaldulensis*, 4 (cuatro); EUCALIPTO DOLLAR/*Eucalyptus cinerea*, 1 (uno); FICUS/*Ficus benjamina*, 11 (once); FRESNO/*Fraxinus uhdei*, 11 (once); JACARANDA/*Jacaranda mimosaeifolia*, 7 (siete); LAUREL DE LA INDIA/*Ficus retusa*, 21 (veintiuno); LIMONERO/*Citrus limon*, 1 (uno); NISPERO/*Eriobotrya japonica*, 4 (cuatro); PALMA WASHINGTONIA/*Washingtonia robusta*, 1 (uno); PERA/*Pyrus communis*, 1 (uno); PINO/*Pinus sp.*, 3 (uno); PIRUL/*Schinus molle*, 6 (seis); TROENO/*Ligustrum lucidum*, 4 (cuatro); YUCA/*Yuca elephantipes*, 3 (tres). que se yerguen en [REDACTED]

Eliminado el domicilio

Alcaldía Alvaro

Obregon.

SEGUNDO.- Los trabajos deberán realizarse con personal acreditado por la Secretaría del Medio Ambiente de las Ciudad de México que cuente con certificación vigente, conforme a lo dispuesto por la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, numerales; 5.6, 5.7 y 5.10.5 observando todas las medidas de seguridad que para el caso resulten aplicables (entre otras, el no afectar a vecinos y vías generales de comunicación, etc.).

TERCERO.- Queda bajo su responsabilidad el retiro y depósito del producto de poda, mismo que deberá ser destinado a un sitio autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

CUARTO.- La Alcaldía Álvaro Obregón podrá realizar visitas para la supervisión, del cumplimiento de la presente Autorización, conforme al artículo 120 BIS, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y en los casos que así proceda se dará vista a la autoridad competente respecto de cualquier irregularidad detectada.

QUINTO.- Se le apercibe que cualquier poda, derribo o trasplante en contravención a lo dispuesto en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la NADF-001-RNAT-2015 y el presente curso, dará lugar entre otras, a las sanciones que dichos instrumentos establecen; haciendo énfasis que en ciertos supuestos de inobservancia, contravención, la o las acciones u omisiones pudieran constituir el tipo penal previsto en el artículo 345 BIS del Código Penal para el Distrito Federal.

ATENTAMENTE

MRO. EDGAR TONATHIU DÍAZ LÓPEZ
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD

ETDL/GRR/AMP/mcos*

En atención al No. Interno 0173_2021

Calle Canario esq. Calle 10, colonia Toltuca
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México
TELÉFONO (55 52 76 67 00 Ext. 7501)


CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa visión ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre de 2021	HORA:	11:00	Vía Publica
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES ha	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1	FRESNO/ <i>Fraxinusuhdei</i>	Eliminado el domicilio	Vía publica	9	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante corteza incluida con ramas hacia vivienda que interfiere cableado con sistema radicular reprimido



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

Nº	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES ha	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
1	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	9	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida con ramas hacia vivienda que interfiere cableado, sistema radicular reprimido.
2	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	11	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallos múltiples, daño mecánico y cavidades en fuste que fracturó y levantó la banquetta, interfiere cableado.
3	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	11	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallos múltiples y cavidades en fuste que fracturó, levantó la banquetta, interfiere cableado.




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

4	FICUS / Ficus benjamina	Vía pública	11	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallos múltiples, y cavidades en fuste que fracturó y levantó la banquetta, que interfiere cableado.
5	LAUREL DE LA INDIA / Ficus retusa	Vía pública	10	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol sobre montículo, fracturó y levantó la banquetta con horquillas abiertas hacia la calle.
6	LAUREL DE LA INDIA / Ficus retusa	Vía pública	10	30	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol sobre montículo, que fracturó y levantó la banquetta con horquillas abiertas hacia la calle.
7	LAUREL DE LA INDIA / Ficus retusa	Vía pública	10	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol sobre montículo, que fracturó y levantó la banquetta con horquillas abiertas hacia la calle.

Eliminado el domicilio



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

Eliminado el domicilio	8	LAUREL DE LA INDIA / <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	10	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol sobre montículo, que fracturó y levantó la banqueta con horquillas abiertas hacia acera.
	9	LAUREL DE LA INDIA / <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	10	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol sobre montículo bifurcado, que fracturó y levantó la banqueta con horquillas abiertas hacia acera.
	10	CEDRO BLANCO / <i>Callitropsis lusitanica</i>	Vía pública	12	35	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural y científico	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con horquillas abiertas junto a vivienda construida deficientemente, tallo con daño a nivel de corteza.
	11	AILE / <i>Alnus acuminata</i>	Vía pública	10	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante corteza incluida, inclinado hacia acera con horquillas hacia la calle.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

12	AILE / <i>Alnus acuminata</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	10	20	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, inclinado hacia deportivo con horquillas abiertas.
13	COLORÍN / <i>Erythrina americana</i>		Vía pública	9	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol tallo codominante corteza incluida, cavidades, cancro longitudinal que fracturó y levantó la banquetta y rama lateral con daño.
14	PINO / <i>Pinus sp</i>		Vía pública	10	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol tallo codominante corteza incluida, horquillas abiertas en banquetta reducida, sistema radicular reprimido.
15	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Vía pública	10	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Malla ciclónica	Poda	Árbol con tallo codominante corteza incluida, cavidades con ramas hacia malla ciclónica

Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276-6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

16	LAUREL DE LA INDIA / <i>Ficus retusa</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	10	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante corteza incluida, cancro longitudinal daño mecánico en tallo que fracturó y levantó la banqueta.
17	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Vía pública	8	35	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con cavidades tallos múltiples que interfiere cableado.
18	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Vía pública	8	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Cableado	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol incrustado en poste con sistema radicular reprimido que sus ramas interfieren cableado.
19	CIPRÉS ITALIANO / <i>Cupressus sempervirens</i>		Vía pública	11	30	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol que fracturó y levantó la banqueta que interfiere cableado con sistema radicular reprimido.




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A.de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

20	AILE / <i>Alnus acuminata</i>	Vía pública	12	35	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol que fracturó y levantó la banquetta con tallo codominante, corteza incluida que interfiere cableado.
21	GEDRO BLANCO / <i>Callitropsis tusitanica</i>	Vía pública	13	45	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Socio cultural y científico	Cableado	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida sistema radicular reprimido que interfiere cableado.
22	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Vía pública	13	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante corteza incluida con horquillas hacia vivienda en calle a desnivel.
23	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Vía pública	10	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante, chupones, corteza incluida con horquillas hacia vivienda en calle a desnivel.

Eliminado el domicilio



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520


24	CIRUELO / <i>Prunus domestica</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	6	35	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida horquillas abiertas que interfieren cableado.
25	CAPULÍN / <i>Prunus serotina</i>		Vía pública	8	20	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con horquillas abiertas sistema radicular reprimido que interfiere cableado.
26	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>		Vía pública	8	20	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol en calle a desnivel con horquillas hacia iglesia en banqueta reducida con sistema radicular reprimido y chupones.
27	CAPULÍN / <i>Prunus serotina</i>		Vía pública	8	20	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con horquillas abiertas sistema radicular reprimido que interfiere cableado.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

28	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	16	50	12	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Cableado	Poda	Árbol que presenta cavidades corteza incluida horquillas abiertas crecimiento radicular reprimido que interfiere cableado.
29	GEDRO BLANCO / <i>Callitropsis lusitanica</i>		Vía pública	13	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural y científico	Luminaria	Poda	Árbol con horquillas abiertas en calle a desnivel que interfiere paso de luz de luminaria.
30	JACARANDA / <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>		Vía pública	13	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con horquillas abiertas, cavidades sistema radicular expuesto que requiere eliminación de rama lateral.
31	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>		Vía pública	16	50	12	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Cableado	Poda	Árbol que presenta cavidades corteza incluida horquillas abiertas crecimiento radicular reprimido que interfiere cableado.




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

32	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	Vía pública	13	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural y científico	Módulos infantiles	Poda	Árbol con horquillas abiertas hacia zona de juegos tallo codominante, corteza incluida.
33	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>	Vía pública	9	30	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con corteza incluida horquillas abiertas hacia zona de juegos que interfiere cableado.
34	FRESNO / <i>Fraxinus uhdei</i>	Vía pública	12	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural y científico	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con horquillas abiertas, tallo codominante, corteza incluida junto a muro que fisuró.
35	CEDRO BLANCO / <i>Callitropsis luisitanica</i>	Vía pública	14	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural y científico	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol junto a zona de juegos que presenta tallo codominante, corteza incluida que fracturó escalinata.

Eliminado el domicilio




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

36	LAUREL DE LA INDIA / <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	12	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Cableado	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con horquillas abiertas, tallo inclinado, fracturó concreto que interfiere cableado sistema radicular expuesto.
37	CAPULÍN / <i>Prunus serotina</i>	Vía pública	9	25	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante corteza incluida, ramas hacia vivienda bajas con muérdago nivel 2 de infestación y sistema radicular reprimido.
38	YUCA / <i>Yuca elephantipes</i>	Vía pública	9	40	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Planta con tallo codominante, corteza incluida con ramas muertas que inciden hacia vivienda.
39	YUCA / <i>Yuca elephantipes</i>	Vía pública	9	40	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Planta con tallo codominante, corteza incluida con ramas muertas que inciden hacia vivienda.

Eliminado el domicilio



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN:
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520


Eliminado el domicilio	40	NISPERO / <i>Eriobotrya japonica</i>	Vía pública	5	15	40	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol junto a poste que por su ubicación interfiere paso de luz, presenta horquillas abiertas.
	41	AGUACATE / <i>Persea gratissima</i>	Vía pública	7	20	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol junto a poste que por su ubicación interfiere paso de luz, presenta horquillas abiertas.
	42	PERA / <i>Pyrus communis</i>	Vía pública	8	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Cableado	Poda	Árbol con horquillas abiertas, se encuentra en banqueta reducida que interfiere cableado.
	43	LIMONERO / <i>Citrus limon</i>	Vía pública	4	20	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Paso peatonal	Poda	Árbol con ramas bajas, tallo inclinado que interfiere paso peatonal.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520


44	CIRUELO / Prunus domestica	Eliminado el domicilio	Vía pública	8	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol sobre arriate que presenta ramas secas sistema radicular reprimido
45	FICUS / Ficus benjamina		Vía pública	8	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo múltiple en calle a desnivel que interfiere cableado, sistema radicular reprimido
46	FICUS / Ficus benjamina		Vía pública	8	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Ninguno	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo múltiple en calle a desnivel que interfiere cableado, sistema radicular reprimido
47	FRESNO / Fraxinus uhdei		Vía pública	12	35	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida con ramas hacia vivienda que interfiere cableado



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A de C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	10:00	Vía Pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520


48	TROENO / <i>Ligustrum lucidum</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	8	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol junto a muro perimetral, con horquillas abiertas y ramas que interfieren cableado.
49	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Vía pública	9	25	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con horquillas abiertas, tallo múltiple, cavidades, por su ubicación interfiere cableado
50	FICUS / <i>Ficus benjamina</i>		Vía pública	5	20	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20	5 a 19	Sociocultural	Ramas hacia vivienda	Poda	Árbol con horquillas abiertas, tallo múltiple, cavidades, por su ubicación interfiere cableado.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

No	NOMBRE COMÚN / CIENTÍFICO	DOMICILIO	UBICACIÓN	ALTURA m	DAP cm	DIÁMETRO DE COPA m	ESTRUCTURA	CONDICIÓN GENERAL	EXPECTATIVA DE VIDA (AÑOS)	PRESENCIA DE OTROS ARBOLES ha	OTROS VALORES	INTERFERENCIAS	TRATAMIENTO	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
51	PINO / <i>Pinus sp</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	12	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con copa desbalanceada, banqueta reducida, cableado y horqueta abierta en dirección a la vivienda.
52	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus camaldulensis*</i>		Vía pública	12	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con horqueta abierta, tallo codominante, corteza incluida y cableado.
53	AGUACATE / <i>Persea gratissima</i>		Vía pública	9	20	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, puntas secas con interferencia de cableado.



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

54	YUCA Yuca elephantipes	Vía pública	6	40	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol sobre montículo en muro de contención, cavidades, ramas secas en dirección a cableado.
			9	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, cavidades y cableado.
			10	30	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Socio Cultural	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, tallo inclinado sobre montículo de tierra, sistema radicular con sustento insuficiente y cableado.
			11	25	3	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia acera	Poda	Árbol con ramas muertas, brotes epicormicos, declinante severo.

Eliminado el domicilio


Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina:alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

58	CAPULÍN/ <i>Prunus serotina</i>	Eliminado el domicilio	Vía pública	7	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol sobre montículo con horquetas abiertas que impiden el paso de luz, cancro longitudinal.
59	NISPERO/ <i>Eriobotrya japonica</i>		Vía pública	5	20	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con horquetas abiertas, cancro longitudinal, impide paso de luz, esta junto a escalinata.
60	CAPULÍN/ <i>Prunus serotina</i>		Vía pública	7	25	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, chupones, interfiere cableado sobre muro.
61	CEDRO BLANCO/ <i>Callitropsis lusitanica</i>		Vía pública	12	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallos múltiples, corteza incluida, cancro longitudinal, sistema radicular reprimido, daño mecánico, cableado.




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

62	YUCA Yuca elephantipes	Vía pública	5	30	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, ramas secas, esta recargado en marquesina, interfiere con el cableado.
63	PALMA WASHINGTONIA Washingtonia robusta	Vía pública	9	45	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con ramas que interfieren cableado eléctrico.
64	TROENO/Ligustrum japonicum	Vía pública	11	37	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol de copa desbalanceada, cavidades, cancro longitudinal, sistema radicular expuesto, interfiere cableado eléctrico junto a poste.
65	AILE/Alnus cuminata	Vía pública	13	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, corte en "v", necrosis, cancro longitudinal, base en el cuello del árbol y cableado.

Eliminado el domicilio



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

66	EUCALIPTO DOLLAR <i>Eucalyptus cinerea</i>	Vía pública	15	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo inclinado, horquetas abiertas, ramas que interfieren con cableado, necrosis y tensión en fuste.
67	AGUACATE/ <i>Persea gratissima</i>	Vía pública	9	20	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con horquetas abiertas que interfieren con cableado, objetos ajenos y con interferencia en luminaria.
68	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	12	50	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con orquetas abiertas, chupones, daño mecánico, sistema radicular expuesto, está junto a marquesina.
69	FRESNO/ <i>Fraxinus úrdei</i>	Vía pública	12	45	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Socio cultural	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas que interfieren con cableado impiden el paso de luz, sistema radicular reprimido, levantamiento de banqueta.

Eliminado el domicilio




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

70	JACARANDA <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Vía pública	9	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, chupones, tallo inclinado recargado sobre cableado junto a malla ciclónica.
71	FICUS/ <i>Ficus benjamina</i>	Vía pública	9	20	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo bifurcado, cavidades, horquetas abiertas a luminaria.
72	JACARANDA <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Vía pública	9	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo trifurcado, inclinado, horquetas abiertas que interfieren con el paso de la luz de luminaria pública.
73	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	5	25	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con horquetas abiertas, cancro longitudinal, interfiere con el paso de luz.

Eliminado el domicilio



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

Eliminado el domicilio	74	JACARANDA <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Vía pública	9	30	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, pérdida de verticalidad, interfiere con el paso de luz.
	75	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	10	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas, malla ciclónica, interfieren con el paso de luz.
	76	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	9	30	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, cavidades, horquetas abiertas, recargado en malla ciclónica, interfiere con luminaria.
	77	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	9	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas que interfieren paso de luminaria.




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

78	LAUREL DE LA INDIA <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	10	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas que interfieren el paso de luz.
79	COLORIN/ <i>Erythrina americana</i>	Vía pública	9	40	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con horquetas abiertas y rama lateral recargada en malla ciclónica.
80	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	9	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas que impiden paso de luz.
81	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	9	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas que impiden paso de luz.

Eliminado el domicilio

Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

82	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	9	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas que impiden paso de luz.
83	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Vía pública	9	20	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Socio Cultural	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol bifurcado, horquetas abiertas, vandalismo, cavidades, chupones, presenta ramas que impiden la visión de cámara de seguridad.
84	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	9	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, cavidades, orquetas que impiden la visión de cámara de seguridad.
85	CEDRO BLANCO/ <i>Calliptrosis lusitanica</i>	Vía pública	9	30	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con cavidades, recargado en malla ciclónica, impide visión de cámara de seguridad.

Eliminado el domicilio




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

86	CEDRO BLANCO/ <i>Calliptrosis lusitanica</i>	Vía pública	9	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con cavidades, tallo codominante, horquetas abiertas, que impiden la visión de cámara de seguridad.
87	LAUREL DE LA INDIÁ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	10	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con cavidades, cancro longitudinal, tallo inclinando, horquetas abiertas que impiden visión de cámara de seguridad.
88	FRESNO/ <i>Fraxinus uhdei</i>	Vía pública	10	20	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Socio Cultural	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo incluído, horquetas abiertas que impiden visión de cámara de seguridad.
89	CEDRO BLANCO/ <i>Calliptrosis lusitanica</i>	Vía pública	10	40	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo múltiple, horquetas abiertas que impiden visión de cámara de seguridad.

Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Toltéca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

90	CEDRO BLANCO/ <i>Calliptrosis lusitanica</i>	Vía pública	11	35	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, horquetas abiertas que interfieren cableado y la visión de cámara de seguridad.
91	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	12	40	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con corteza incluida, tallo codominante horquetas abiertas que interfieren con cableado, impiden visibilidad en cámara de seguridad.
92	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	13	40	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, horquetas abiertas que impiden visibilidad con cámara de seguridad e interfieren cableado.
93	LAUREL DE LA INDIA/ <i>Ficus retusa</i>	Vía pública	10	55	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, cavidades, interfiere paso de luz.




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

94	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Vía pública	13	35	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con horquetas abiertas que interfieren paso de luz.
95	JACARANDA/ <i>Jacaranda mimosaeifolia</i>	Vía pública	9	35	9	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, orquetas abiertas y bajas que interfieren con el paso de la luz en área verde.
96	EUCALIPTO / <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Vía pública	12	40	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, ramas muertas sobre andador común.
97	PINO / <i>Pinus</i>	Vía pública	11	40	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, cancro longitudinal, resinosis, tallo inclinado y ramas sobre cancha de fútbol.

Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

98	PIRUL/Schinus molle	[Redacted]	Vía pública	12	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, chupones, sistema radicular reprimido, ramas sobre vivienda y cableado.
99	PIRUL/Schinus molle	[Redacted]	Vía pública	12	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, chupones, sistema radicular reprimido, ramas sobre vivienda y cableado.
100	PIRUL/Schinus molle	[Redacted]	Vía pública	12	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, chupones, sistema radicular reprimido, ramas sobre vivienda y cableado.
101	PIRUL/Schinus molle	[Redacted]	Vía pública	12	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, chupones, sistema radicular reprimido, ramas sobre vivienda y cableado.




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa: Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

102	PIRUL/Schinus molle	Vía pública	12	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con cavidades sobre vivienda.
103	PIRUL/Schinus molle	Vía pública	12	45	10	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con chupones, corteza incluida, ramas sobre cableado y vivienda.
104	FICUS/ Ficus benjamina	Vía pública	10	25	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con tallo codominante, corteza incluida, sistema radicular reprimido, orquetas abiertas que interfieren cableado.
105	CEDRO BLANCO/Calliptrostris tastica	Vía pública	9	25	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	De 5 a 19	Ninguno	Ramas hacia la acera	Poda	Árbol con cortes inadecuados, horquetas abiertas que interfieren visión de cámara de seguridad.

Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica S.A. DE C.V.	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	16 de diciembre de 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO 118. NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NADF-001-RNAT-2015, numerales 6.3. 6.3.1. 6.3.1.1. 6.3.1.2 .6.3.1.3 .6.3.1.4. 6.3.1.5. 6.3.1.6. 6.3.1.7. 6.3.1.8. y demás aplicables para la ejecución de lo antes mencionado.

El presente dictamen se emite de acuerdo con mi leal saber y entender

Verificó


David Hernández Becerra
Poda y derribo de arboles

NORMA AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
NADF-001-RNAT-2015 No. 911)

Dictaminó

Doroteo Santos Zafra

(DICTAMINADOR TÉCNICO DE ARBOLADO
URBANO DE ACUERDO A LA NORMA
AMBIENTAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
NADF-001-RNAT-2015 No. 20)




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 1



Árbol 2




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 3




Árbol 4






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25.noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica-	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 5




Árbol 6






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 7




Árbol 8






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol:9



Árbol 10



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




ALCALDÍA empresa
ÁLVARO OBREGÓN
2021 - 2024

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 11



Árbol 12




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 13



Árbol 14




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55-5276-6700
oficina:alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN:	
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica:	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN-NO.	520



Árbol 15




Árbol 16







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 17



Árbol 18




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 19




Árbol 20





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 21



Árbol 22



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN:	
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 23




Árbol 24





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 25



Árbol 26



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55-5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 27




Árbol 28






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 29



Árbol 30




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55-5276-6700
oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 31




Árbol 32







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 33



Árbol 34



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 35




Árbol 36






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 37



Árbol 38




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACION
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 39




Árbol 40






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 41



Árbol 42



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55-5276 6700
oficina:alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




ALCALDÍA empresa
ÁLVARO OBREGÓN
2021-2024

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 43



Árbol 44



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa: Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 45 y Árbol 46




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN:	
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00		Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 47




Árbol 48







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN :	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 49




Árbol 50







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 noviembre 2021	HORA:	11:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 47



Árbol 48







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 51




Árbol 52







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica	
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol-53



Árbol 54





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
2021 - 2024

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 55



Árbol 56




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN-NO. 520



Árbol 57



Árbol 58



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 59




Árbol 60







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 61



Árbol 62



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tlalteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aa0.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN:	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00		Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 63



Árbol 64







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa: Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO... 520




Árbol 65



Árbol 66




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina:alcaldia@aao.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 67



Árbol 68






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 69



Árbol 70



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 71



Árbol 72







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 73



Árbol 74




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55-5276-6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx



DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 75



Árbol 76






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 77



Árbol 78



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55-5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520





Árbol 79 y
Árbol 80






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 81 y
Árbol 82




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 83 y Árbol 84







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 85
y Árbol 86



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO





ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
2021-2024

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACION:	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00		Vía publica
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 87



Árbol 88




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx





DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520




Árbol 89 y Árbol 90



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina:alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO






ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
2021-2024

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 91 y Árbol 92




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 93



Árbol 94




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276-6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública
DIRECCIÓN:	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 95




Árbol 96






DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACION
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN-NO. 520




Árbol 97



Árbol 98



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tlalteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276-6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía pública
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 99



Árbol 100







DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACION	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica	
DIRECCION	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520




Árbol 101 y
Árbol 102



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tlalteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@ao.cdmx.gob.mx



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO




ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN
2021-2024

DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO


SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica.
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO. 520



Árbol 103



Árbol 104




Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55 5276 6700
oficina.alcaldia@aac.cdmx.gob.mx




DICTAMEN TÉCNICO DE ARBOLADO

SOLICITANTE:	Empresa Visión Ecológica	FOLIO:		UBICACIÓN	
FECHA:	25 de noviembre 2021	HORA:	15:00	Vía publica	
DIRECCIÓN	Eliminado el domicilio			DICTAMEN NO.	520



Árbol 105



Canario s/n Esq. Calle 10, Col. Tolteca,
C.P. 01150, CDMX | 55-5276-6700
oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx